


デジタルX線検査(非破壊検査)で不正基盤を発見!

基盤を遊技台より外すことなくX線検査を行えます。

全メーカー全機種
対応可能!





デジタルX線センサー

X線撮影装置





※X線取扱資格者、各種届出をすべてクリアしてしますので
安心してご依頼ください。

“ どちらが不正基盤かわかりますか? ”



X線画像で比較してみると...



“新しいサービスを開始しました!”

遊技台のセキュリティー検査を行ってきた(有)CISコーポレーションが自信を持ってお届けする新サービス、**基盤を外さず出来る【非破壊検査】**をご利用ください。

遊技業界の発展と共に遊技台も進化し、より楽しい娯楽場として社会的な認知もされてまいりました。しかし、同時に遊技台に不正に手を加える【ゴト行為】も進化し業界でも頭を痛めています。

ネット上で基盤の【カシメ】や【封印シール】が流通している中、目視や触診では不正を見ぬく事も難しく、仕込んだ台のデータにも異常が出ないよう細く、長く不正が行われています。また、仕込みも営業中の仕込み及び中古流通過程での仕込み、中でもホールの内部関係者による仕込みも多発しています。

多額の金銭を積まれるとふと心が揺れてしまうものです。『やれば出来るけどどうしよう』ではなく『うちはやれない』と考える環境を作る事がホール様と働く社員様を守る環境と考えます。

“まず、ホールの**健康診断**からお勧めします。”



✓目視検査

✓触診検査

✓分解検査

✓ロム検査(メインロムを特殊ロムチェッカーにて判別)

✓基盤検査(X線を使用する非破壊検査) **新サービス**

遊技台の正常が確認できたら、新たにゴトが行われないよう対策が大事になります。

“次に、ゴトが近づかない**環境作り**。”

設備的環境

人的環境

専門家による
定期的な検査

ゴト行為の被害は全て裏社会に流れて行き、その資金がさらに高度なゴト行為へと向かわせます。ゴト行為の根絶なくして遊技業界の未来は、無いものと考えます。最高技術とサービスを業界一安価で提供する事で、ホール様のご期待にお応えして行きたいと考えております。

ご相談、お見積に関してはお気軽に下記へご連絡ください。



株式会社CISコーポレーション
〒173-0005 東京都板橋区仲宿51-4

☎ 03-5943-5790 [10:00~16:00]

✉ security@ciscp.com



<http://www.ciscp.com>